


COMPLESSIVO PORTE ROTOTRASLANTI INTERNE: POSIZIONAMENTO SERRATURA
INWARD GLIDING DOORS ASSEMBLY: LOCK POSITIONING



ATTENZIONE: LA POSIZIONE DELLE SERRATURE NON
RISPETTA LA NORMATIVA R.117 AL PUNTO 7.6.7.3

ATTENTION: THE POSITION OF THE LOCKS DOES NOT
COMPLY WITH THE REGULATION R.117 AT POINT 7.6.7.3